

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 13.03.2025 15:04  
Notre référence : KTGEF1-1ATHB5

### Base légale

Utilisateur CAMAC ARTECA1003  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) lmoreira@atelierartec.ch  
Etendue du diagnostic Partiel (bâtiments type 71 72 78 81 82) (cas E)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 388a  
Description du bâtiment : Bâtiment public  
Numéro Commune cantonal : 138  
Numéro EGID : 788446  
Rue : Ch. des Epinettes  
Numéro de rue : 1  
NPA, localité : 1032 Romanel-sur-Lausanne  
Coordonnées X : 2537020  
Coordonnées Y : 1156588  
  
Propriétaire du bâtiment  
Raison sociale : Green Club S.A.  
Nom, prénom : DISERENS Oliver  
Rue : Chemin des Epinettes  
Numéro de rue : 1  
NPA, localité : 1032 Romanel-sur-Lausanne  
Téléphone : 021 648 34 54

Mandataire (ingénieur / architecte)

Raison sociale : Atelier Artec Architecture Sàrl  
Nom, prénom : MOREIRA Luis  
Rue : Avenue du Mont-d'Or  
Numéro de rue : 67  
NPA, localité : 1007 Lausanne  
Téléphone : 0789276135  
E-mail : lmoreira@atelierartec.ch

## Amiante

Diagnosticheur

Raison sociale : FJ Consulting Sàrl  
Prénom : Christian  
Nom : Schweizer  
Rue : Zone Industrielle Le Trési  
Numéro de rue : 3  
NPA, localité : 1028 Préverenges  
Téléphone : 021 963 14 59  
E-mail : consultingfj@gmail.com

Type de publication

Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante

Oui

Type de diagnostic

Avant-travaux

Assainissement

Présence d'éléments en priorité III

Assainissement calculé

Présence d'éléments en priorité III

Photo du bâtiment

20210301\_105743.jpg

Rapport de diagnostic amiante

23137D\_2\_rapport.m23.1\_Greenclub.pdf

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus

Oui